



УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
Емельянова В.И.
01 марта 2019г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых» д. Губановка Медвенского района Курской области.

1.2. Адрес объекта 307050, Курская область, Медвенский район, д. Губановка, дом 6А.
307050, Курская область, Медвенский район, д. Губановка, дом 6Б.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здание школы 3 этажа, в том числе подземных – 1, 2890,20 кв.м

- здание дошкольного образования 1 этаж, 351,10 кв.м.

1.4. Год постройки здания 2009, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2019 г., капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых»/ МОКУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа им. С.З. и Г.З. Пискуновых».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 307050, Курская область, Медвенский район, д. Губановка, дом 6А.

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности муниципальная,

1.10. Территориальная принадлежность Медвенский район,

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 307030, Курская область, пгт Медвенка, ул.Певнева

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 167

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут Медвенка – х.Полный, остановка – 2-я Рождественка (Губановка).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

наличие специального транспортного обслуживания – школьный автобус.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *да (бордюры)*.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, С, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР. Необходимо согласование со специалистами.
2	Вход (входы) в здание	ТР. Необходимо согласование со специалистами.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР. Необходимо согласование со специалистами.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР. Необходимо согласование со специалистами.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР. Необходимо согласование со специалистами.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР. Необходимо согласование со специалистами.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР. Необходимо согласование со специалистами.
8	Все зоны и участки	ТР. Необходимо согласование со специалистами.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ при наличии средств

в рамках исполнения плана мероприятий по устранению выявленных недостатков программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации выполнение программы «Доступная среда»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____ требуется _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» февраля 2019 г.,

2. Акта обследования объекта: № 1 акта от 28 февраля 2019 г.

3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.



Приложение А.3
УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
В.И. Емельянова
Емельянова В.И.
01 марта 2019 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых» д. Губановка Медвенского района Курской области.

1.2. Адрес объекта 307050, Курская область, Медвенский район, д. Губановка, дом 6А.
307050, Курская область, Медвенский район, д. Губановка, дом 6Б.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здание школы 3 этажа, в том числе подземных – 1, 2890,20 кв.м

- здание дошкольного образования 1 этаж, 351,10 кв.м.

1.4. Год постройки здания 2009, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2019 г., капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых»/ МОКУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа им. С.З. и Г.З. Пискуновых».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 307050, Курская область, Медвенский район, д. Губановка, дом 6А.

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности муниципальная.

1.10. Территориальная принадлежность Медвенский район,

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 307030, Курская область, пгт Медвенка, ул.Певнева

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 167

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут Медвенка – х. Полный, остановка – 2-я Рождественка (Губановка).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

наличие специального транспортного обслуживания – школьный автобус.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: да (бордюры).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, С, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Размещение информации на Карте доступности согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность: координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Директор школы

Емельянова В.И.
28 февраля 2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

Медвенский район

Наименование МР/ГО

«28» февраля 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых» д. Губановка Медвенского района Курской области.

1.2. Адрес объекта 307050, Курская область, Медвенский район, д. Губановка, дом 6А.
307050, Курская область, Медвенский район, д. Губановка, дом 6Б.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здание школы 3 этажа, в том числе подземных – 1, 2890,20 кв.м

- здание дошкольного образования 1 этаж, 351,10 кв.м.

1.4. Год постройки здания 2009, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2019 г., капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых»/ МОКУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа им. С.З. и Г.З. Пискуновых».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 307050, Курская область, Медвенский район, д. Губановка, дом 6А.

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности муниципальная,

1.10. Территориальная принадлежность Медвенский район,

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 307030, Курская область, пгт Медвенка, ул.Певнева

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (число обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 167

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут Медвенка –х.Полный, остановка – 2-я Рождественка (Губановка).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*
наличие специального транспортного обслуживания – школьный автобус.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да (бордюры).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, С, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР. Необходимо согласование со специалистами.
2	Вход (входы) в здание	ТР. Необходимо согласование со специалистами.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР. Необходимо согласование со специалистами.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР. Необходимо согласование со специалистами.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР. Необходимо согласование со специалистами.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР. Необходимо согласование со специалистами.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР. Необходимо согласование со специалистами.
8.	Все зоны и участки	ТР. Необходимо согласование со специалистами.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере выделения денежных средств
в рамках исполнения Программы "Доступная среда"
(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно всем инвалидам

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ не требуется _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Руководитель
рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Директор Емельянова В.И.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Завхоз Козлитина С.С.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «28» февраля 2019 г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МОКУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа им. С.З. и Г.З. Пискуновых», Курская область, Медвенский район, д. Губановка, 6А;
Курская область, Медвенский район, д. Губановка, 6Б.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на Пл.ане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Бордюр у входа на территорию школы	все	Приведение в соответствие нормами СНиП	Пандус по бордюру
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Приспособлено	все		
1.3	Лестница (наружная)	Есть			приспособлено	Все		
1.4	Пандус (наружный)	Есть			приспособлено	Все		
1.5	Автостоянка и парковка	Есть			приспособлено	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				приспособлено	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МОКУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа
им. С.З. и Г.З. Пискуновых», Курская область, Медвенский район, д. Губановка, 6А;
Курская область, Медвенский район, д. Губановка, 6Б.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			приспособлено	Все	Приведение в соответствие нормами СНиП	
2.2	Пандус (наружный)	Есть			приспособлено	Все		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			приспособлено	Все		
2.4	Дверь (входная)	Есть			Не приспособлено	Все		Установка системы оповещения персонала
2.5	Тамбур	Есть			приспособлено	Все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				приспособлено	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «28» февраля 2019 г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МОКУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа
им. С.З. и Г.З. Пискуновых», Курская область, Медвенский район, д. Губановка, 6А;
Курская область, Медвенский район, д. Губановка, 6Б.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль I этаж)	Есть			приспособлено	Все	Приведение в соответствие нормами СНиП	
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			ДЧ	Все		технические решения невозможны
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-		технические решения невозможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	технические решения невозможны	-		технические решения невозможны
3.5	Дверь	Есть			приспособлено	все		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			ДЧ	все		Установка пандуса
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «28» февраля 2019 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МОКУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа им. С.З. и Г.З. Пискуновых», Курская область, Медвенский район, д. Губановка, 6А;
Курская область, Медвенский район, д. Губановка, 6Б.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Приспособлено на 1-ом этаже ДЧ-В, на 2-ом этаже – ДЧ-В	все	Приведение в соответствие нормами СНиП Приведение в соответствие нормами СНиП	Техническое решение невозможно
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-		-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-		-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-		-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-		-
	ОБЩИЕ требования к зоне				ДЧ	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Учебная зона	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МОКУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа им. С.З. и Г.З. Пискуновых», Курская область, Медвенский район, д. Губановка, 6А: Курская область, Медвенский район, д. Губановка, 6Б.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	-	-	мастерская на 1-ом этаже ДП; кабинет домоводства на 2-ом этаже – ДЧ В	-	Приведение в соответствие нормами СНиП	Техническое решение невозможно

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
места приложения труда	ДЧ-В	-	-	Индивидуальное решение с ТСП -

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «28» февраля 2019 г.

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МОКУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа им. С.З. и Г.З. Пискуновых», Курская область, Медвенский район, д. Губановка, 6А; Курская область, Медвенский район, д. Губановка, 6Б.

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на Пл ане	№ фот о	Соде ржан ие	Значимо для инвалид а (категор ия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			прис пособлен о	Все	Приведение в соответствие нормами СНиП	
5.2	Душевая комната	Есть в спортив ном зале	-	-	прис пособлен о	Все		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	прис пособлен о	Все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				прис пособлен о	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «28» февраля 2019 г.

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

МОКУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа им. С.З. и Г.З. Пискуновых», Курская область, Медвенский район, д. Губановка, 6А;
Курская область, Медвенский район, д. Губановка, 6Б.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие нормами СНиП	Установка визуальных средств (пиктограммы, предупреждающие знаки)
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не соответствует нормам СНиП	все		Установка акустических средств (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения)
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не соответствует нормам СНиП	все		Установка тактильных средств (тактильные таблички и пиктограммы, шрифт Брайль)
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	Не соответствует нормам СНиП	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____